



Proiect: MONITORIZAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A LUCRĂRILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CONDIȚIILOR DE NAVIGAȚIE PE DUNĂRE ÎNTRÉ CĂLĂRAȘI ȘI BRĂILA, km 375 și km 175

RAPORT FINAL

CUPRINS

1. INTRODUCERE	3
2. SINTEZA ACTIVITĂȚILOR DE MONITORIZARE PE TOATĂ PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI	7
2.1 SINTEZA ACTIVITĂȚILOR DERULATE ÎN FAZĂ DE PRECONSTRUCȚIE	7
2.1.1. Activități de monitorizare derulate pentru PC01	7
2.1.2. Activități de monitorizare derulate pentru PC02	51
2.1.3. Activități de monitorizare derulate pentru PC10	75
2.1.4. Activități de monitorizare derulate pentru Punctele critice secundare PC03-07	99
2.2 SINTEZA ACTIVITĂȚILOR DERULATE ÎN FAZĂ DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR.....	113
2.2.1. Activități de monitorizare derulate pentru PC01	113
2.2.2. Activități de monitorizare derulate pentru PC02	203
2.2.3. Activități de monitorizare derulate pentru PC10	271
2.2.4. Activități de monitorizare derulate pentru Punctele critice 03-07.....	325
2.3 SINTEZA ACTIVITĂȚILOR DERULATE ÎN FAZĂ DE MONITORIZARE POSTCONSTRUCȚIE	353
2.3.1. Activități de monitorizare derulate pentru PC01	353
2.3.2. Activități de monitorizare derulate pentru PC02	423
2.3.3. Activități de monitorizare derulate pentru PC10	473
2.3.4. Activități de monitorizare derulate pentru Punctele critice 03-07.....	523
2.4 MODELAREA NUMERICĂ	545
2.4.1. Perioada preconstrucție	545
2.4.2. Perioada de construcție	554
2.4.3. Perioada postconstrucție	620
2.5 RAPORT PRIVIND INSTRUIREA ÎN MODELARE NUMERICĂ 3D	657
3. REZULTATE ȘI CONCLUZII CA URMARE A MONITORIZĂRII ÎN PERIOADA APRILIE 2011 – MARTIE 2018	659
3.1 CONCLUZII PENTRU FAZĂ DE PRECONSTRUCȚIE.....	659
3.2 CONCLUZII PENTRU FAZĂ DE EXECUȚIE A LUCRARILOR	670
3.3 CONCLUZII PENTRU FAZĂ DE POSTCONSTRUCTIE	697
3.4 RECOMANDARI SI ATENTIONARI	729